

Feil ved Isoterm Energistyring T1S og T2S 25A og 63A versjon V1.0

Vi ber om at en mangel i Isoterm Energistyring T1S og T2S 25A og 63A versjon V1.0 blir utbedret. Utbedringen er enkel og grei, men må utføres av elektrofagmann. Vi sender ut et utbedringskit, så snart anleggseier har tatt kontakt. Vi håper med dette at utbedringen ikke vil volde problemer for anleggseier.

Vi ønsker at det i systemet til Isoterm Energistyring T1S og T2S 25A og 63A versjon V1.0 blir ettermontert en prefabrikkert styrestrømsikring. Dette for at produktet og systemet skal holde de standarder og sikkerhetsnivå som kreves.

I de tilfeller systemet er tilkoblet større vern og det er tilkoblet eller vil bli tilkoblet termostat i systemet, vil ikke systemet ha tilfredsstillende sikkerhet mot en eventuell kortslutning i styrestrømskretsen.

Vi ber om at den som har Isoterm Energistyring T1S og/eller T2S 25A og/eller 63A versjon V1.0 (serienummer merket på produktet) tar kontakt på nedenfor stående adresse og fyller på med de ønskede opplysningene.

Vi vil da sende en prefabrikkert sikring til innmontering i Isoterm Energistyring. Sikringen skal monteres av elektrofagmann. Vi ber om at utbedringen utføres neste gang elektrikerer er på besøk på anlegget og setter i utgangspunktet tidsfristen for dette til juli 2018.

Økonomisk kompensasjon: vi refunderer 550,- NOK inkl. mva. etter utført jobb. Legg da ved kopi av faktura fra elektrofirma, ditt navn og kontonummer og send det til nedenfor stående adresse.

Opplysninger vedr. ombygging av Isoterm Energistyring

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr: _____ Sted: _____

Type Energistyring: _____

Energistyringens serienummer: _____

Sendes til dag@skogvang.no.

Vennlig hilsen



Dag Ring

Installatør

Tlf:: +47 480 43 239

Fiskehusvegen 11, 2636 Øyer